



Villahermosa, Tabasco a 30 de junio de 2025.

CÉSAR BUENAVENTURA SASTRÉ CUÉ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL INVITAB
P R E S E N T E

INFORME DE RECORRIDO PARA MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

Como consecuencia de las actividades propias del **Comité Permanente de Seguridad e Higiene del INVITAB**, encargado de investigar accidentes, proponer medidas de seguridad así como vigilar su cumplimiento, realizó en conjunto con el **Departamento de Conservación y Mantenimiento** y con el **Área Coordinadora de Archivos** un recorrido, por cada una de las áreas que resguardan un Extintor, en compañía de los Técnicos de **GRUPO VARCUS**, mismos que inspeccionaron en cada extintor, puntos esenciales para determinar su funcionalidad y vigencia.

De acuerdo a la **NOM-002-STPS-2010**, la cual establece las condiciones de seguridad para la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. En resumen, esta norma define las obligaciones del patrón y los trabajadores para evitar incendios, y establece los requisitos para la protección contra incendios, incluyendo la clasificación de riesgos, planes de emergencia, y simulacros.

En seguimiento al primer Análisis e Informe de ubicación de Extintores presentado el día 20 de junio de 2025, mismo que se solicitó en alcance al **OFICIO No. ACA/001/2025** del día **27 de enero de 2025**, con la finalidad de garantizar la distribución adecuada de los extintores cuidando la integridad del personal y el acervo documental del INVITAB, conforme a la **NORMA MEXICANA NMX-R-100-SCFI-2018 ACERVOS DOCUMENTALES – LINEAMIENTOS PARA SU PRESERVACIÓN** en sus puntos: **6.1 Preservación Generalidades y 7.11.4 Extintores Portátiles**.

Los puntos a valorar en los extintores por los técnicos de **Grupo Varcus** durante el recorrido fueron los siguientes:

- 1.-MANGUERA,
- 2.-CORNETA ó CONO DIFUSOR,
- 3.-VÁLVULA (MANIJA DE CARGA Y ACTIVACIÓN),
- 4.-FECHA DE ULTIMO SERVICIO,
- 5.-FECHA DE FABRICACIÓN,
- 6.-INTEGRIDAD FISICA DE CILINDRO (ABOLLADURAS, ERRUMBRE).



LISTADO EXTINTORES CON UBICACIÓN:

No	INVENTARIO	UBICACIÓN	ESTATUS	OBSERVACION
1	IDU-003136	CAJA Y TESORERIA	SIN FECHA	PROPUESTO PARA BAJA
2	IDU-003733	SEGUIMIENTO AL CREDITO Y LA COBRANZA	SIN FECHA Y MAL ESTADO	
3	IVT-006263	DIRECCION DE ADMINISTRACION	EN BUEN ESTADO	PRUEBA DE PH
4	IDU-003140	DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	GOLPEADO	PROPUESTO PARA BAJA
5	IDU-003737	INFORMATICA	ALTERADO	
6	IVT-006260	SANITARIOS PLANTA BAJA	CILINDRO EN MAL ESTADO	
7	IDU-003738	CONTABILIDAD	EN BUEN ESTADO	PRUEBA PH
8	IDU-003138	UNIDAD DE APOYO JURIDICO	EXTINTOR SIN REGISTRO	PROPUESTO PARA BAJA
9	IDU-003740	RECURSOS HUMANOS	NO ESTA CERTIFICADO, SIN FECHA Y SIN REGISTRO	
10	IDU-003133	DIRECCION DE RESERVAS TERRITORIALES	NO ESTA CERTIFICADO, SIN FECHA Y SIN REGISTRO	
11	IDU-003736	DIRECCION TECNICA	CILINDRO GOLPEADO	
12	IDU-003734	DIRECCION GENERAL	FECHA DE FABRICACIÓN 2002	
13	IDU-003735	SUBDIRECCION FINANCIERA	FECHA DE FABRICACIÓN 1995	
14	IDU-003139	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CILINDRO GOLPEADO	
15	IVT-006259	SANITARIO DE VARONES PLANTA ALTA	CORROSIÓN	
16	IDU-003135	TALLER	CORROSION, GOLPES, SIN REGISTRO	PROPUESTO PARA BAJA
17	IDU-006262	COMUNICACIÓN SOCIAL	CILINDRO DEFORMADO	
18	IVT-006260	ARCHIVO B	CORROSIÓN Y DEFORMACIÓN	
19	IDU-003134	ARCHIVO C	FECHA DE FABRICACIÓN 2002	
20	IDU-003742	ARCHIVO D	FALLA EN ANGUERA	PRUEBA PH

* PROPUESTO PARA BAJA por haber concluido el tiempo de vida útil, en relación a la fecha de fabricación.



Después de esta inspección los técnicos determinan si el equipo se encuentra en buen estado para realizar la prueba de PH que se refiere a las pruebas hidrostáticas que se realizan para asegurar la integridad estructural de los cilindros de los extintores. Estas pruebas se hacen para verificar que no existan fugas ni deformaciones en el cilindro cuando se somete a una presión superior a la de servicio.

En conclusión, los Técnicos determinaron que, **de los 20 extintores examinados**, 17 se proponen para BAJA, toda vez que ya caducaron, otros se encuentran muy golpeados, rayados y sin el seguro, lo cual provoca filtración de contenido y es peligrosa su manipulación; del resto sólo **3 están en condiciones** de mantenimiento preventivo y/o correctivo, los cuales se detallan a continuación:

- 1.- Extintor de la Dirección de Administración
- 2.- Extintor del Departamento de Contabilidad
- 3.- Extintor del Archivo "D", solo se sustituirá la manguera.


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL RECORRIDO



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL RECORRIDO



Handwritten signature and initials in blue ink.



RECOMENDACIÓN FINAL: Se sugiere la adquisición de nuevos equipos similar en marca y contenido, tanto para la sustitución de los que se programan para baja por término de la vida útil según la normatividad, como para dotar de un equipo a las áreas que les falta por asignar.

Sin otro particular, saludos cordiales.

Atentamente

Natalia Guadalupe Hernández Olivé
Subdirectora Administrativa

Elaboró

Facundo Torres Montejo
Jefe del Depto. de Conservación
y Mantenimiento

Revisó

Gildardo Almanza Payán
Encargado del Área
Coordinadora de Archivos

Validó

Magdalena Pérez Ascencio
Propietaria por el INVITAB de la
Comisión Permanente de Higiene y
Seguridad

GAP/zfhh/jaca